

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS



DA			О	т	\sim	N	П	~	\neg	
PA	$\boldsymbol{\tau}$	J	к	10		N	ш			

Nº 014/2022 **DATA:** 19/07/2022

SOLICITANTE: Eng Eveline de Oliveira Santos Mescena

EMPRESA: Condomínio Barão de Mauá

PROCESSO: 781

ASSUNTO

As escadas devem possuir corrimão em ambos os lados, conforme item 5.8.2.1 da IT 11.

Localização dos hidrantes conforme item 5.7.1.3 da IT 22.

MOTIVAÇÃO

O parecer técnico foi motivado por solicitação da engenheira Eveline de Oliveira Santos Mescena.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Lei Estadual nº 8151/2016;

IT 11/2019 - CBPMSP;

IT 22/2019 - CBPMSP;

IT 43/2018 - CBMSE;

Normas vigentes no CBMSE;

PARECER

Após debate sobre o tema, foram feitas as seguintes considerações:

- Considerando se tratar de uma edificação antiga;
- Considerando a impossibilidade de mudança na estrutura;
- Considerando que a colocação de corrimão nos dois lados irá reduzir ainda mais a passagem dos moradores;
- Considerando que a escada possui apenas uma unidade de passagem, com isso, há a necessidade de apenas um corrimão;
- Considerando que não há um local mais adequado para a localização dos hidrantes.

Conclusão:

- A edificação deve possuir apenas um corrimão no lado contrário ao hidrante.
- Aceitar a permanência dos hidrantes na localização atual.

MEMBROS DA COMISSÃO

FÁBIO PINTO CARDOSO - CEL QOBM DIRETOR DA DAT

IO GUIMARÃES AZEVEDO – MAJ QOBM

DIRETOR ADJUNTO DA DAT

LUIZ HENRIQUE BISPO CARVALHO - TEN QOBM CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS E PARECER DA DAT